



97791 - Ellebæk Ejerlaug 2

97791-2026-LP1



Projekt	Private legepladser
Projektnr.	XXXX
GPS-koordinat	56.37314, 8.57520
Koordinat	8.57520 56.37314 0.00000
Knyttet til GIS	Nej

Oprettet af	Per Graversen, Kaj Bech
Oprettet	30. apr 2026, 06:30
Ændret af	Per Graversen, Kaj Bech
Ændret	4. maj 2026, 14:44
Status	Afsluttet



Dato for inspektion

30-04-2026

Legepladsens Navn

Ellebækejerlaug 2

Praktisk info

Adresse

Laubsvej 107 7500 Holstebro. (Placeret på det grønne fælles areal).



1 - 30. apr 2026, 07:35

Legeplads ansvarlig

OK

Chris Sørensen

Laubsvej 97

Dalux Field

Udskrevet 4. maj 2026, 14:44

Per Graversen

Mobil: 40956900

E-mail: Christenkaalund@gmail.com

E-mail: Legeplads@ellebaek2.dk

Status

Opsummering.

Der er 0 redskaber med mærket Rød

Der er 6 redskaber med mærket Gul

Der er 1 redskaber med mærket Grøn

Rød er redskaber hvor der er en eller flere afvigelser fra DS/EN 1176 der medfører et højt risikoniveau.

Gul er redskaber hvor der er en eller flere afvigelser fra DS/EN 1176 som giver et uønsket risikoniveau.

Grøn er redskaber med et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Bemærk:


Vedhæftede Legepladsinspektør certifikat fra Teknologisk Institut har intet med ovennævnte risikovurdering at gøre. Certifikatet fra Teknologisk Institut gælder udelukkende vurderingen af redskaberne i forhold til de aktuelle/gældende standarder.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer at vedligeholde og reparere sine legepladser mv., så de til en hver tid opfylder bygningsreglementets krav og, at der dermed er en tilfredsstillende sikkerhed mod personskader, jf. byggeloven § 17.

Kilde:

Byggereglement kapitel 16. punkt 5 vejledninger

Næste rettidige årlige hoved inspektion er senest d. 30. April 2027



TI-26-LI-0133_Certifikat Legepladsinspektør..pdf



ÅRLIG HOVEDINSPEKTION

Vilkår:

Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6, medmindre andet er anført i rapporten.

Inspektionsrapporten gælder kun for de legepladsredskaber, der er vist i nærværende rapport. Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176: del 1 - 3 og del 6 fra 2017 og DS/EN 1176 del 7 fra 2020.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i EN 1176-1 anneks D, EN 1176-6 anneks E.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 punkt 4.2.2 anneks A, B, C.

Udgravning af løst materiale eller demontering af syntetiske faldunderlag vedr. stolper finder kun sted efter nærmere aftale. Test og rapportering efter DS/EN 1176:2017 del 1 anneks H, udføres ligeledes også kun efter nærmere aftale. Der er heller ikke foretaget prøvning i forhold til DS/EN 1176-2 til 5 anneks B og C, DS/EN 1176-6 anneks B, C og D.

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke, medmindre dette aftales særskilt. Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Impregnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt. Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.

Vurderingen af faldunderlaget:

Det er vurderet visuelt, at faldunderlaget har de fornødne støddabsberende egenskaber, medmindre andet er oplyst i denne rapport. Test af faldunderlag kan udføres efter nærmere aftale.

Information:

Vær opmærksom på:

Det oplyses herved, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens.

Markering af redskaber:

På alle legeredskaber skal der være et skilt med følgende oplysninger:

- 1) Leverandørens navn og adresse, fremstillings- og produktnavn.
- 2) Angivelse af standardens nummer og udgivelsesår.
- 3) Markering af redskabets nedgravningsdybde (niveau - 0.)
- 4) Mærket skal være tydeligt og holdbart, og anbragt så oplysningerne kan læses fra terræn.

KAJ BECH A/S,
Mads Bjerres Vej 7, 7500 Holstebro
96 10 44 00 | kb@kajbech.dk
www.kajbech.dk

Årlig hovedinspektion - Ellebæk ejerlaug 2 7500 Holstebro.pdf

Antal af farver

Rød

0. stk.

Gul

6. stk.

Grøn

1. stk.



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf. +45 72 20 20 00
info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Legepladsinspektør

Certifikat nr. TI-26-LI-0133

Der tildeles hermed personligt certifikat til:

Per Hastrup Graversen

Certifikatindehaveren har bestået den skriftlige eksamen, og tilegnet sig viden og praktisk erfaring vedrørende inspektion og sikkerhed på legepladser.

Baseret på:

DS/EN 1176-1:2017, DS/EN 1176-1:2017+A1:2023
DS/EN 1176-2:2017
DS/EN 1176-3:2017
DS/EN 1176-4:2017
DS/EN 1176-5:2019
DS/EN 1176-6:2017
DS/EN 1176-7:2020
DS/EN 1176-10:2008
DS/EN 1176-11:2014

Teknologisk Institut

Morten Ulletved
Faglig ansvarlig



DIGITALT SIGNERET DOKUMENT

23. april 2026

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikatet er udstedt 1. gang den 26. maj 2022
Certifikatet er gyldigt fra den 1. april 2026 til den 31. marts 2028

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION

Vilkår:

Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6, medmindre andet er anført i rapporten.

Inspektionsrapporten gælder kun for de legepladsredskaber, der er vist i nærværende rapport. Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176: del 1 – 3 og del 6 fra 2017 og DS/EN 1176 del 7 fra 2020

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i
EN 1176-1 anneks D.
EN 1176-6 anneks E.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 punkt 4.2.2 anneks A, B, C.

Udgravning af løst materiale eller demontering af syntetiske faldunderlag vedr. stolper finder kun sted efter nærmere aftale. Test og rapportering efter DS/EN 1176:2017 del 1 anneks H, udføres ligeledes også kun efter nærmere aftale. Der er heller ikke foretaget prøvning i forhold til DS/EN 1176-2 til 5 anneks B og C, DS/ EN 1176-6 anneks B, C og D.

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke, medmindre dette aftales særskilt. Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt. Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.

Vurderingen af faldunderlaget:

Det er vurderet visuelt, at faldunderlaget har de fornødne stødabsorberende egenskaber, medmindre andet er oplyst i denne rapport. Test af faldunderlag kan udføres efter nærmere aftale.

Information:

Vær opmærksom på:

Det oplyses herved, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens.

Mærkning af redskaber:

På alle legeredskaber skal der være et skilt med følgende oplysninger:

- 1) Leverandørens navn og adresse, fremstillings år og produktnavn.
- 2) Angivelse af standardens nummer og udgivelsesår.
- 3) Markering af redskabets nedgravningsdybde (niveau – 0.)
- 4) Mærket skal være tydeligt og holdbart, og anbragt så oplysningerne kan læses fra terræn.